



БЛОКИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ **RECI DY-10, DY-13, DY-20**



ИНСТРУКЦИЯ

1. ОПИСАНИЕ:

- Блоки высокого напряжения (сокращенно БВН) «Reci» совместимы с лазерными излучателями таких производителей как: «Lasea», «Tongli», «Aipulong», «Reci».

Модельный ряд блоков и совместимость с лазерными излучателями:

- «DY-10» совместимы с лазерными трубками мощностью от 40 до 100 Вт;
- «DY-13» совместимы с лазерными трубками мощностью от 40 до 130 Вт;
- «DY-20» совместимы с лазерными трубками мощностью от 40 до 180 Вт;



ВНИМАНИЕ:

Перед установкой блока его необходимо настроить по выходному току для конкретной трубы.

- Данные блоки обеспечивают стабильные режимы резания и гравировки лазерного оборудования.
- Простое управление через TTL. Возможно использовать режимы Н или L.
- В случае всплеска мощности, при наличии соответствующего заземления, блок высокого напряжения может принять удар на себя, тем самым спасая от повреждения лазерный излучатель.
- На корпусе имеется кнопка «ТЕСТ», которая позволяет вручную запустить лазерный излучатель.

2

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ:

- Входное напряжение 220 В,
- Частота AC 47—440 Гц.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Модель: | DY 10 | DY 13 | DY 20 |
|---|---------------------------|-------|-------|
| Номинальная мощность, Вт: | 80 | 100 | 150 |
| Максимальное выходное напряжение, кВ: | 35 | 40 | 40 |
| Максимальный входной ток, А: | | 5 | |
| Максимальный выходной ток, мА: | 28 | 30 | 35 |
| Эффективность, %: | | 90 | |
| MTBF (среднее время между отказами), ч: | | 10000 | |
| Скорость реакции, мс: | | 1 | |
| Управление: | TTL, TTH | | |
| Интерфейс подключения: | 2EDGK-5.08-06P | | |
| Охлаждение: | Принудительное воздушное | | |
| Окружающая среда: | 10-40 С°, влажность >90 % | | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 450 | 550 | 1000 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Входное напряжение, В: | 220 | | |
| Частота переменного тока, Гц: | 50 | | |
| Габаритные размеры, мм: | 198 × 159 × 84 | 270 × 165 × 80 | 314 × 200 × 80 |
| Вес нетто, кг: | 1.17 | 2.1 | 2.9 |
| Производитель: | «Jinan Hongyuan Electric» | | |
| Страна изготовитель: | КНР | | |

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Соедините лазерную трубку согласно схеме ниже, красный высоковольтный кабель подключается к аноду лазерной трубки, а к катоду лазерной трубки подключается белый кабель от высоковольтного блока.



3

2. Клемму на блоке соедините с клеммой управления лазером на материнской плате. Если управление мощностью производится с помощью **ШИМ¹**, то частота должна быть $f \geq 20$ КНз, амплитуда (от пика – до пика) ≤ 5 В. Проверьте подключение датчика воды – клеммы WP и G.

¹ ШИМ - это широтно-импульсная модуляция, то есть технология управления ключевыми элементами с помощью высокочастотных серий импульсов регулируемой ширины, изменяющейся в зависимости от мощности, потребляемой нагрузкой.

Приближение желаемого

сигнала (многоуровневого или непрерывного) к действительным бинарным сигналам (с двумя уровнями - вкл/выкл).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Блок имеет дополнительную защиту лазерной трубы - подключаемый проточный датчик воды (внешнее устройство), который в случае отсутствия воды выключает лазерный луч.

ВНИМАНИЕ:

ЛАЗЕРНАЯ ТРУБКА ДОЛЖНА НАДЕЖНО ОХЛАЖДАТЬСЯ ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ! ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ОТ 18-25 ГРАДУСОВ.






- Высоковольтные выходные клеммы и провода должны быть надежно изолированы, варианты допустимой изоляции:
- Запайка и изоляция **специальной** высоковольтной изолентой (использование обычной бытовой изоленты не допускается).
- Запайка и помещение в защитную силиконовую трубку, после чего трубку необходимо залить силиконом.

В блоке питания при подключении 220 В (AC+AC) обязательно должна быть задействована клемма G, т.е. заземление. Во избежание поражения электрическим током надежно заземлите блок и его корпус.

5. РАЗМЕРЫ И ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛЕММ:

4





5

6. ОПИСАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----|----|----|---|----|
| 5V | TH | TL | WP | G | IN |

| | | |
|----|-----------------|--|
| 5V | Выходящий ток | На выходе 5В, максимальный выходящий ток 20mA. |
| TH | Входящий сигнал | Управление лазером, TH≥3В, при включенном лазерном луче; TL≤0,3В, при выключенном лазерном луче. |
| TL | Входящий сигнал | Управление лазером: TH≥3В, при выключенном лазерном луче; TL≤0,3В при включенном лазерном луче. |
| WP | Входящий сигнал | Блокировка включения лазерного луча: ≥3В- блокирует, ≤0.3В - не блокирует |
| G | GND | Эта клемма должна быть связана с управляющей платой, а плата с заземлением корпуса станка. |
| IN | Входящий сигнал | Мощность лазера можно контролировать аналоговым сигналом 0-5В или сигналом 5В ШИМ. |

ВНИМАНИЕ:

Не замыкайте между собой контакты WP и G. Для этого используйте датчик воды, во избежание возможного перегрева лазерной трубы.

**7. ФУНКЦИИ ИНТЕРФЕЙСНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

| TH | TL | WP | IN | Выход лазера |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Не подключен | Низкий ($\leq 0,3$ В) | Низкий ($\leq 0,3$ В) | 0 - 5 В или ШИМ | Мощность выхода лазерного луча: Р мин. ~ Р макс. |
| | Низкий ($\leq 0,3$ В) | | Не подключен | Выход около 40% мощности лазерного луча |
| | Высокий (≥ 3 В) | | Любое значение | Нет лазерного луча |
| Высокий (≥ 3 В) | Не подключен | Низкий ($\leq 0,3$ В) | 0 - 5 В или ШИМ | Мощность выхода лазерного луча: Р мин. ~ Р макс. |
| Низкий ($\leq 0,3$ В) | | | Не подключен | Выход около 40% мощности лазерного луча |
| Низкий ($\leq 0,3$ В) | Любое значение | | Любое значение | Нет лазерного луча |
| Любое значение | Любое значение | | Высокий (≥ 3 В) | Нет лазерного луча |

8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Режимы работы ТН и ТЛ:


ТН работает от 100 > 0 %

ТЛ работает от 0 > 100 %

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ РАБОТЫ ТН:



РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ НИЗКОГО УРОВНЯ РАБОТЫ ТЛ.



После подключения работоспособность блока можно проверить нажав на кнопку ТЕСТ.

Перед этим убедитесь, что все высоковольтные провода подключены к трубке и заизолированы. К трубке подведено водяное охлаждение.

9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Причина | Оценка | Решение |
|---|---|---|--|
| При включении блок не заработал | Отсутствует напряжение в сети 220 В (AC и AC) | Проверьте не перепутано ли подключение (AC и FG) | Подключите правильно, согласно инструкции |
| | Короткое замыкание в сети 220в (AC и AC) | Используйте мультиметр, чтобы проверить, нет ли короткого замыкания между AC и AC | Замените питающий кабель 220 В на новый |
| | Замыкание внутренней проводки AC и AC или AC и FG | | Обратитесь к поставщику |
| | Другие причины | | |
| Питание переменного тока приходит на блок, но вентилятор охлаждения не крутится | Ослаб разъём питания вентилятора | Есть лазерное излучение при нажатии на кнопку «TEST» | Откройте корпус блока и затяните разъем |
| | Вентилятор повреждён | Есть лазерное излучение при нажатии на кнопку «TEST» | Замените вентилятор |
| | Сгорел предохранитель | Нет лазерного излучения при нажатии на кнопку «TEST». | Обратитесь к поставщику |
| Нет лазерного луча при подключение к сети 220 В | Управляющая сигнальная клемма подключена не правильно | Проверь подключение сигнальных проводов согласно инструкции | Переподключите провода правильно |
| | Разболтался внутренний разъем | Вскройте корпус и проверьте разъем | Затяните разъем |
| | Не срабатывает или отсутствует датчик воды | Напряжение между клеммами WP и G больше 0,5 В | Проверьте подключение воды. Для проверки можно замкнуть клеммы WP и G и нажать на 2-3 секунды кнопку «TEST». |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | Работать в таком режиме НЕЛЬЗЯ |
| | Неправильный выходной сигнал лазера TL и TH | Проверьте подключение TL | Поменяйте местами управляющий провод TL и TH и наоборот |
| | | Проверьте подключение TH | |
| | На регуляторе мощности выставлено значение «0» | Напряжение между IN и G равно «0» | Увеличьте напряжение между IN и G |
| | Сгорел предохранитель | Вентилятор не работает | Обратитесь к поставщику |
| | Другие | | Обратитесь к поставщику |
| Лазерный луч не постоянный, прерывистый | Короткое замыкание между TL и G | Напряжение между TL и G равно «0» | Отключите клеммы TL и G. После отключения попробуйте нажать на кнопку «ТЕСТ» |
| | Разрыв цепи в блоке. | | Обратитесь к поставщику |
| | Нарушение в работе кнопки ТЕСТ. | | Замените кнопку «ТЕСТ» |
| | Другие причины | | Обратитесь к поставщику |
| Не регулируется мощность лазерного луча | Напряжение переменного тока слишком низкое | Постоянный ток в 5 В не приходит на высоковольтный блок | Замените регулятор переменного тока |
| | Имеется нарушение в цепи между блоком питания и материнской платой | | Проверьте целостность проводов в цепи |
| | Регулятор (потенциометр) мощности лазера сломан | Выходной ток не стабилен | Замените потенциометр |
| | Частота или амплитуда ШИМ не подходит | | Изменение частоты ШИМ или амплитуды |
| | Другие причины | | Обратитесь к поставщику |



СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРОИЗВОДИТСЯ КОМПАНИЕЙ IQCNC
НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание на территории РФ производится компанией IQCNC.

В рамках этого обслуживания оказываются следующие виды услуг:

1. Замена блока высокого напряжения на идентичный без замены кабеля высокого напряжения
2. Замена блока высокого напряжения на аналогичный с заменой кабеля высокого напряжения
3. Настройка блока высокого напряжения под лазерную трубку (настройка рабочего тока)
4. Продувка и чистка высокого напряжения
5. Замена предохранителя в блоке высокого напряжения
6. Установка миллиамперметра на оборудование

8 (800) 777-04-16

IQCNC.RU

mail@iqcnc.ru

Санкт-Петербург:

ш. Революции, 84 лит Л оф. 3Э

Москва:

ул. Шоссейная, д. 1в, стр. 11

Ярославль:

ул. Чкалова, 2, офис 326

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|-----------------------|----------------|
| Наименование изделия: | Контроллер |
| Серийный номер: | |
| Дата продажи: | _____ 201_____ |
| Гарантийные пломбы: | |

Гарантия качества товара:

1. Продавец предоставляет гарантию качества товара в течение 12 месяцев с момента передачи товара Покупателю или первому перевозчику.
2. Требования, связанные с недостатками товара по настоящей гарантии качества, предъявляют только в сервисный центр Продавца по адресу: 195248, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.84, лит. Л. Тел: 8 (800) 555-29-39.
3. Настоящая гарантия действительна только при условии, если:
 - В гарантийном талоне отсутствуют исправления и он правильно заполнен, в частности, если имеется четко проставленный штамп продавца, дата продажи, наименование изделия, модель и номера гарантийных пломб.
 - Покупатель по требованию Продавца предъявит полностью комплектное изделие в заводской упаковке.
 - Оборудование и периферийные устройства заземлены (согласно ПУЭ 7, в т.ч. п. 1.7.28 и 1.7.29, 1.7.64.) и эксплуатируются через стабилизатор соответствующей мощности.
4. Течение гарантийного срока не приостанавливается и не продлевается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
5. Настоящая гарантия не распространяется на следующие изделия: на расходные материалы (таких как: лазерная трубка, фокусирующая линза, зеркало, режущий нож, держатель ножа, кабель usb, питающий кабель, кэриер, фреза, цанга, цанговая гайка, цанговый патрон, кронштейн-держатель для цангового патрона, ячеистый стол, ламели, марзан, силиконовая трубка, трубка ПВХ) и программное обеспечение. Продавец не отвечает за недостатки товара, возникшие после его передачи Покупателю, при условии:
 - Если неисправность вызвана повреждением при транспортировке, хранении или нарушены правила эксплуатации. В том числе, если Товар имеет:
 - а) Механические, термические, электрические повреждения, воздействие воды, пара, кислот и тому подобных веществ, как на корпус Товара, так и на его внутреннюю часть;
 - б) Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных;
 - в) Повреждения, вызванные использованием нестандартного или не прошедшего тестирования на совместимость оборудования;
 - г) Случайные или намеренные повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - д) Повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и другими внешними факторами (климатическими и иными);
 - е) Повреждения, вызванные использованием нестандартных запчастей, комплектующих, программного обеспечения, расходных материалов, чистящих материалов;
 - ж) Повреждения, вызванные не соблюдением срока и периода технического и профилактического обслуживания;
 - з) Эксплуатация Товара при нестабильном напряжении в электросети (отклонение частоты от номинальной более 0,5%, напряжение более 5%);
 - и) Некорректная установка программного обеспечения, либо использование нелицензионного ПО;
 - Если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта:
 - а) Если повреждены гарантийные пломбы производителя или Продавца, без предоставления письменного запроса Продавцу и его одобрения о возможности снятия данных пломб;
 - б) При смене месторасположения оборудования без предварительного уведомления Продавца в письменной форме;
 - в) Если заводская маркировка или серийный номер (при наличии) повреждены, неразборчивы, имеют следы переклеивания или отсутствуют;
 - г) В случае производства ремонта лицами, не уполномоченными на это Продавцом;
 - д) При вирусных атаках.

Настоящим подтверждаю свое согласие с условиями предоставления гарантии, механических и иных видимых повреждений не обнаружено, работоспособность товара проверена.

Подпись покупателя: _____

Подпись представителя Продавца